

Connecteur sonde lambda à 4 pôles Ford - 10 pcs



Additional Information

- Connecteur sonde lambda à 4 pôles mâle (vert). Se raccorde au connecteur femelle Ref 37448
- Equivalent au code constructeur 1U2Z-14S411-KA
- Contenu: 2 pcs de connecteurs mâle à 4 pôles
- 8 joints d'étanchéité (Ref 37488)
- Fournis sous blister

<http://product/37445>



Replacement Part No. 37488	ASSOCIATED PRODUCTS
	37445 4-pin Oxygen Sensor Connector 

