

## Connecteur sonde lambda à 4 pôles Ford - 10 pcs




### Additional Information

- Connecteur sonde lambda à 4 pôles femelle (gris). Se raccorde au connecteur mâle Ref 37444
- Equivalent au code constructeur 1U2Z-14S411-LA
- Contenu: 2 pcs de connecteurs femelles à 4 pôles
- 8 joints d'étanchéité (Ref 37489)
- Fournis sous blister

<http://product/37447>



Replacement Part No. 37489	<b>ASSOCIATED PRODUCTS</b>
	<b>37447 4-pin Oxygen Sensor Connector</b> 