

Connecteur sonde lambda à 4 pôles Ford - 10 pcs




Additional Information

- Connecteur sonde lambda à 4 pôles femelle (vert). Se raccorde au connecteur mâle Ref 37445
- Equivalent au code constructeur 5C5Z-9F472-AA.
- Contenu: 2 pcs de connecteurs femelles à 4 pôles
- 8 joints d'étanchéité (Ref 37489)
- Fournis sous blister

<http://product/37448>



Replacement Part No. 37489	ASSOCIATED PRODUCTS
	37448 4-pin Oxygen Sensor Connector 