

Connecteur sonde lambda à 4 pôles Ford - 10 pcs




Additional Information

- Connecteur sonde lambda à 4 pôles femelle (noir). Se raccorde au connecteur mâle Ref 37446
- Equivalent au code constructeur 1U2Z-14S411-ZA.
- Contenu: 2 pcs de connecteurs femelles à 4 pôles
- 8 joints d'étanchéité (Ref 37489)
- Fournis sous blister

<http://product/37449>



Replacement Part No. 37489	ASSOCIATED PRODUCTS
	37449 4-pin Oxygen Sensor Connector 